

General Motors (GM) dijo hoy que llamará a revisión 243.403 vehículos, principalmente en Estados Unidos pero también en México, Canadá, China y Arabia Saudí, por un problema en los cinturones de seguridad de varios de sus todoterrenos.



Los modelos afectados son los Chevrolet Traverse, Buick Enclave, GMC Acadia y Saturn Outlook de los modelos 2009 y 2010. GM dijo que el problema afecta a los cinturones de seguridad de la segunda fila de asientos.

El fabricante de automóviles explicó que después de plegar los asientos traseros, en algunos casos las hebillas pueden resultar dañadas y afectar al mecanismo de sujeción del cinturón de seguridad.

"Por el potencial de una situación en la que se produzca una sujeción falsa queremos que los clientes devuelvan sus vehículos para repararlos lo antes posible", explicó Jeff Boyer, director ejecutivo de Seguridad de GM.

La empresa también señaló que "no hay casos conocidos en los que los cinturones de seguridad de la segunda fila no hayan tenido el rendimiento adecuado durante un impacto".

Los propietarios de los vehículos afectados empezarán a recibir este mes cartas de GM para efectuar la reparación necesaria en los concesionarios del fabricante. EFE